



ภาพถ่ายประกอบการเยี่ยมบ้าน นางสาว สาลี ก่อนปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม



ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการปรับปรุง



ภาพถ่ายหลังดำเนินการปรับปรุง

